

Anhang: 3 Beispielfotos



Abb. A3.1: Oberflächendamm mit Kernspundwand aus Holz vor Torfeindeckung (Foto Naturplan AG).



Abb. A3.2: Oberflächendamm mit Kernspundwand nach Torfeindeckung (Foto Naturplan AG).



Abb. A3.3: Oberflächendamm mit Kernspundwand aus Vinyl und Lehmkern im Bauzustand (Foto Naturplan AG).



Abb. A3.4: Randrinne mit höhenregulierbarem Überlauf (roter Pfeil; Foto Naturplan AG).



Abb. A3.5: Beobachtungsplattform (Beispielbild Pro Natura).



Abb. A3.6: Regulierschacht «Mönch» (Beispielbild Naturplan AG).